


УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 15
 Е.А. Смирнова

АКТ № 2
осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей

«02» июня 2023г

В соответствии с требованиями п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.14. Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)) составлен настоящий акт.

Комиссия в составе:

1. Изычева К.С., завхоз;
2. Матвеев Г.П., рабочий по комплексному обслуживанию здания;
3. Яппарова Н.В., педагог-психолог


провели осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей во 2 корпусе МБДОУ № 15 по адресу: 623783 Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, 2б, в прачечных и складских помещениях.

При проверке выявлено, что:

1. Двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
2. Уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
3. Дверные доводчики присутствуют, закреплены, работают плавно;
4. Замки не имеют механических повреждений и работают исправно.

Заключение:

Техническое обслуживание и ремонт установленных противопожарных дверей не требуется. Указанные противопожарные двери пригодны к дальнейшей эксплуатации.


К.С. Изычева
Г.П. Матвеев
Н.В. Яппарова